

SYKKELPARKERING I STAVANGER

****Inspeksjon av utvalgte bygg**

SLF Rogaland – mai 2008

Stavanger Konserthus

Sykkelparkering: Nei

Kommentar:

Absolutt ingen sykkelstativ synlig på forsiden.

Ett stativ (10) på baksiden.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Ingen lett synlige stativ i nærheten av konserthusets inngang.

Straensenteret

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer:

**Stativ med plass til 8 sykler. Gammeldags typr, vanskelig å låse sykkel.
Pluss for god plassering (rett utenfor inngang).**

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Straensenteret har sykkelparkering rett utenfor inngangen, men mange velger å parkere sykkelen slik bildet under viser.



Stavanger svømmehall

Sykkelparering: Ja

Kommentarer: To forskjellige typer stativ. Virker tilstrekkelig. God plassering,

BRA X

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Stavanger svømmehall har gode parkeringsmuligheter for sykkel.

Stavanger Kommune, Olav Kyrresgate 25

Sykkelparkering: Ja

Mange plasser, de fleste under tak, nær inngang. Forskjellige typer stativ.

BRA X ++

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Stavanger kommune kommer godt ut i denne testen med mye god sykkelparkering.

Stavanger hovedpostkontor

Sykkelparkering: Nei

Kommentarer: ingen steder å parkere sykkel utenfor inngang.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Ingen steder å parkere sykkelen utenfor Stavanger hovedpostkontor.

Rogaland Teater


Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: to typer stativ (15 x 2)

BRA X

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Rogaland Teater har et godt parkeringstilbud til syklister.

Stavanger Turistforenings butikk

Sykkelparkering: Nei

Kommentarer: Ingen sykkelparkering like ved inngang. Parkering tilhørende Rogaland Teater i umiddelbar nærhet.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG

Politiet

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: To stativ gammel type (10 plasser), delvis ødelagt. Grei plassering, dårlige stativ.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Dårlig vedlikehold hos politiet!

Skattens Hus

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: Bygget er relativt nytt. To typer sykkelparkering, den ene ved fortau.

Den andre langs vegg. All sykkelparkering burde vært plassert langs vegg.

Totalt sett skuffende, i og med at bygget er nytt. En kunne tenkt mer kreativt.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Hvorfor så langt fra inngangen?

Statens Hus

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: 27 plasser under tak. Gamle stativ. Litt trist. For langt vekk fra inngang, bilene er prioritert.

Ansatte kan parkere inne.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Statens Hus prioriterer besøkende som kommer i bil, men sykkelparkering under tak er et pluss.

Statens Vegvesen

Sykkelparkering: Ja

Flere forskjellige typer under tak.

BRA X

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Kanskje rundens beste parkeringsforhold for sykkel?

Jernbanen

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer. Parkeringshus for pendlere. Av øvrige er noen under tak. Stor slitasje, mange gjenglemte sykler?

Burde vært tak over alle stativ.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Deler av sykkelparkeringen på jernbanen er under tak.

Storhaug/Hundvåg NAV, Klubbgata

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: Under ombygging, men ti plasser v/inngang. Bra med skråstilte stativ.

BRA X

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Skråstilte stativ er mindre plasskrevende.

Domkirken

Sykkelparkering: Nei

Kommentarer: absolutt ingen steder egnet for sykkelparkering

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Ingen sykkelstativ å spore utenfor domkirken.

Sølvberget

Sykkelparkering: Ja

Kommentarer: all parkering langs baksiden av huset, godt gjemt. Vanskelige stativ, kun en type. Totalt sett kronglete løsning.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



På Sølvberget er all sykkelparkering lagt bak og rundt bygget.

Oljemuseet

Sykkelparkering: Ja

Kommentar: 12 stk, feil bruk av publikum. Vi lurer dessuten på om de er montert feil?
Kunne vært nærmere inngang, eller i det minste skiltet. Synes feilplassert.

BRA

AKSEPTABELT

DÅRLIG



Oljemuseets sykkelparkering var ikke lett å forstå seg på....

Totalt sett:

- **Stort forbedringspotensial**
- **Dårlig vedlikehold**
- **Plassering betyr mye**
- **Parkering under tak betyr mye**